



Примечание:

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, чувствительный элемент термометра погружают в ИТ на глубину $(1/3-2/3)D$.

$1/3D=25,3\text{мм}$; $2/3D=50,7\text{мм}$;

$25,3\text{мм} < 49\text{мм} < 50,7\text{мм}$.

						204.17-020-СМ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата		1.8